


UV gőzölő légtisztító egység



TÍPUS

BAEF125AWB

- Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket!
- A kezelési útmutató a biztonsági óvintézkedéseket ismerteti.
A helyes használat érdekében használat előtt mindenképp olvassa el ezt az útmutatót!
Ha elolvasta, őrizze meg az útmutatót olyan helyen, ahol a gépkezelő könnyen megtalálja.
Személyi változás esetén mindenképpen adja át az útmutatót.
- Mivel a kézikönyv kizárólag az UV gőzölő légtisztító egységre vonatkozik, a távirányító és a beltéri egység kezelési útmutatójával együtt olvassa el azt.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a termékhez kapcsolódó teljes dokumentáció és egyéb információk eléréséhez a Daikin weboldalán.



HASZNÁLAT ELŐTT

Biztonsági óvintézkedések

MINDIG TARTSA BE.....	1
Az alkatrészek megnevezése és funkciói	5
Felhasználói interfész	6

HASZNÁLAT ELŐTT

KEZELÉS

A kezelés módja.....	7
----------------------	---

KEZELÉS

KARBANTARTÁS

Tisztítás és ápolás

NAPI ÁPOLÁS.....	7
------------------	---

KARBANTARTÁS

EGYÉB

Hibaelhárítás	8
Választható tartozékok	9
Műszaki adatok	9
Garancia és vevőszolgálat	10

EGYÉB

A használat előtt a helyes használat érdekében alaposan olvassa el a kezelési útmutatót.

- Az itt részletezett óvintézkedések az alábbi két csoportba sorolhatók.
Az összes itt következő szempontot vegye figyelembe, mert a biztonságot illetően fontos információkat tartalmaznak.

 FIGYELMEZTETÉS	A nem megfelelő kezelés nagy valószínűséggel súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
 VIGYÁZAT	A nem megfelelő kezelés könnyű vagy közép súlyos sérüléshez, illetve anyagi kárhoz vezethet. A körülményektől függően ez súlyos következményekkel járhat.

- A szövegben használt „grafikus jelölések” jelentését az alábbiakban határoztuk meg.

	Soha ne kísérelje meg!		Soha ne vizezze be a terméket!		Ügyeljen rá, hogy a termék le legyen földelve!
	Soha ne érintse meg a terméket nedves kézzel!		Mindenképpen tartsa be az utasításokat!		



FIGYELMEZTETÉS

Használati óvintézkedések

- Ne tegye nyúljon az ujjával, sem bottal vagy más tárggyal a légbevezető nyíláshoz, a légbevezető nyíláshoz vagy a légáramlás irányát szabályozó lapáthoz!
Ellenkező esetben ez sérüléshez vezethet, mert a ventilátor nagy sebességgel forog.



TILOS

- Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne javítsa!
Ellenkező esetben ez meghibásodáshoz, vízvívárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.
Ezekre a munkákra a kereskedőt kérje fel!



TILOS

- Ne használja sütőolaj, gépolaj vagy más olaj kigőzölgésével telített helyen.
Ez repedéshez, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.



TILOS

- Ne használja túlzottan olajfüstös helyen, például főzőhelyiségekben, vagy olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz, maró gáz vagy fémpor található.
Ellenkező esetben meghibásodáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.



TILOS

- Ne használjon gyúlékony gázt (például hajlakkot vagy rovarirtószert) az egység közelében.
Ne törölje le az egységet benzinnel vagy hígítóval.
Ellenkező esetben ez tüzesethez vagy repedéshez vezethet.



TILOS

- Ne engedje, hogy gyúlékony gáz, hajlakk, dohányfüst vagy füstölőfüst jusson a berendezésbe!
Ellenkező esetben égés vagy üzemzavar léphet fel.



TILOS

- Ne működtesse nedves kézzel!
Ellenkező esetben ez áramütéshez vezethet.



NE NYÚLJON HOZZÁ NEDVES KÉZZEL

- Ellenőrzéskor feltétlenül állítsa le a berendezést, és kapcsolja ki az árammegszakítót.
Ellenkező esetben ez áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.



- Amennyiben rendellenesség lépne fel (például égett szagot érez), azonnal állítsa le a berendezést, és kapcsolja ki az árammegszakítót.
Ha továbbra használják az egységet a rendellenesség mellett, az meghibásodáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.
Forduljon a márkakereskedőhöz.



- Az UV-C sugárzásnak való kitettség káros a szemre és a bőrre.
A sugarak szürkehályogot, szemgyulladást, korai makuladegenerációt, vakságot és bőrrákot okozhatnak.





VIGYÁZAT

Használati óvintézkedések

- **Ne engedje, hogy gyúlékony gáz, hajlakk, dohányfüst vagy füstölőfüst jusson a berendezésbe!**

Ellenkező esetben égés vagy üzemzavar léphet fel.



TILOS

- **Soha ne szerelje szét a távirányítót.**

Ha kézzel ér a berendezés belsejébe, az áramütéshez vagy meghibásodáshoz vezethet.

Kérjen ellenőrzést és beállítást a márkakereskedőjétől.



TILOS

- **Ha füst- vagy köd típusú növényvédő szert használ beltéri használatra, állítsa le a légkondicionálót, hogy megakadályozza a vegyszerek bejutását.**

Ennek elmulasztása a vegyszer felhalmozódását eredményezi a készülék belsejében, ami az Ön alkatától függően túlérzékenységet és egészségkárosodást okozhat.



TILOS

- **Ha párástító készülékkel együtt használja, akkor ne hagyja, hogy gőz jusson közvetlenül a készülékbe.**

Ellenkező esetben ez rövidzárlat okozta áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.



TILOS

- **Ne nyissa fel, és ne távolítsa el a védőhálót és a redős szűrőt.**

Ellenkező esetben ez az UV gőzölő légtisztító egység meghibásodásához vezethet.

Karbantárhoz vagy más hasonló munkához kérje a márkakereskedő vagy a kapcsolattartó központ segítségét. (Lásd a hátlapon.)



TILOS

- **Ne működtesse nedves kézzel!**

Ellenkező esetben ez áramütéshez vezethet.



NE NYÚJLJON
HOZZÁ NEDVES
KÉZZEL

- **Ne mossa ki vízzel az UV gőzölő légtisztító egységet.**

Ellenkező esetben ez rövidzárlat okozta áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.



NE
NEDVESÍTSE
BE

- **Ha gázkészülékkel együtt használja, akkor gyakran szellőztesse ki a helyiséget.**

Az egység működtetése nem helyettesíti a szellőztetést.

(A szén-dioxid-mérgezés oka)

Az egység nem képes a szén-monoxid eltávolítására.



- **Vigyázzon az állványra, amikor a magasban dolgozik.**

Az instabil állványzat zuhanás- és botlásveszélyes, így sérülést okozhat.



- **Az egység külső felületét puha, száraz törülőruhával tisztíthatja, ne használjon hígítót, se benzint.**

Ellenkező esetben ez repedéshez, elszíneződéshez vagy meghibásodáshoz vezethet.



HASZNÁLAT ELŐTT



FIGYELMEZETETÉS

A telepítéshez kapcsolódó óvintézkedések

- **Ne telepítse önállóan!**

A helytelen telepítés meghibásodáshoz, vízvívárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.

Ezekre a munkákra a kereskedőt kérje fel!



TILOS

- **Ne telepítse önállóan a választható (külön vásárolható) tartozékokat! Kizárólag a gyártó által meghatározott választható tartozékokat használja!**

A helytelen telepítés meghibásodáshoz, vízvívárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.

A telepítést kérje a márkakereskedőnél vagy a kapcsolattartó központnál. (Lásd a hátlapon.)



TILOS

- **Ne helyezze át, és ne telepítse újra önállóan!**

A helytelen telepítés meghibásodáshoz, vízvívárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.

Ezekre a munkákra a kereskedőt kérje fel!



TILOS

- **Ne használjon sérült huzalokat, se sodronyokat!**

Ellenkező esetben ez áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.



TILOS

- **Készítsen földelési kapcsolatot.**

A hiányos földelés áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.

Ne csatlakoztassa a földelőhuzalt gázvezetékhez, vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefonvonalhoz.



Csatlakoztassa
a földelőhuzalt

- **Kövesse a telepítési útmutatót, és végezze el a telepítést.**

A helytelen telepítés áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.

Ráadásul az egység leeshet, és sérülést okozhat.



- **Olyan helyen telepítse, ahol ellenáll a súlynak.**

A nem elég erős vagy nem megfelelő telepítés a zuhanásveszélyből eredően sérüléshez vezethet.



Biztonsági óvintézkedések

UV EGYSÉG A mély ultraibolya (UVC) LED-égőről

Ez a termék mély ultraibolya (UVC) LED-égővel van felszerelve a levegő tisztításához.

A mély ultraibolya (UVC) LED káros a szemre és a bőrre. A készülék véletlen használata vagy a készülék sérülése miatt előidézett kibocsátás károsíthatja a szemét és a bőrét. Már rövid expozíció esetén is jelentkezhetnek tünetek, különösen fényérzékeny embereknél.

Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

- **Ne működtesse a készüléket a védőháló, a pliszírozott szűrő vagy más alkatrészek eltávolításával.**

A mély ultraibolya sugárzás kiszivároghat, és károsíthatja a szemét és a bőrét.



TILOS

- **Ne érjen az UV egységhez!**

Ellenkező esetben ez az UV gőzölő légtisztító egység meghibásodásához vezethet.



TILOS

- **Ne működtesse az egységet, ha az sérült, illetve az egység külseje láthatóan sérült.**

A mély ultraibolya sugárzás kiszivároghat, és károsíthatja a szemét és a bőrét.




TILOS

- **Ne nézzen az egységbe, amíg az működik.**

A mély ultraibolya sugárzás kiszivároghat, és károsíthatja a szemét és a bőrét.



TILOS



- **Ne módosítsa a LED-égőt, illetve ne használja azt az egységen kívül.**

A LED-égő kizárólag az UV gőzölő légtisztító egység belsejébe készült.



TILOS

- **Ne használja az egységet a használati útmutatóban említetteken kívül más célokra. Ne használja az egységet, ha a külső burkolata sérült.**

Máskülönben az ultraibolya sugarak szivároghatnak. Ez árthat a szemének és a bőrének.



TILOS

⚠ VIGYÁZAT

A telepítéshez kapcsolódó óvintézkedések

- **Ne használja magas hőmérsékletű helyeken, például tűzhely felett.**

Ellenkező esetben ez elszíneződéshez vagy torzuláshoz vezethet.



TILOS

- **Ne használja a készüléket elszívó ventilátor vagy páraelszívó helyettesítésére a konyhában stb.**

Ellenkező esetben lerövidülhet a redős szűrő élettartama, vagy meghibásodást okozhat.



TILOS

- **Ne telepítse gép- és vegyipari üzemekben vagy más olyan helyeken, ahol káros gázok, például savak, lúgok, szerves oldószerek vagy festékek, gyúlékony gázok vagy maró komponenseket tartalmazó gázok keletkeznek.**

Ellenkező esetben ez gázmérgezéshez vagy égéshez vezethet.



TILOS

- **Ne helyezze a távirányítót olyan helyre, ahol víznek lehet kitéve.**

Ha víz kerül a készülék belsejébe, az nemcsak áramütést okozhat, hanem a belső elektronikus alkatrészek meghibásodását is okozhatja.



NE
NEVESÍTSE
BE

- **Ne telepítse párás helyen, például fürdőszobában.**

Ellenkező esetben ez áramütéshez vagy rövidzárlathoz vezethet.



TILOS

A telepítési helyre vonatkozóan

- **Ne használja a következő helyeken:**

- olyan helyen, ahol hajlakot tartanak, például borbélynál vagy fodrásznál;
- gyúlékony légkörű helyeken, például gyárakban;
- vágóolaj vagy más ásványi gőzzel telített helyeken;
- olyan helyen, ahol sok kifröccsent olaj lehet, például konyhákban;
- sós légkörű helyeken, például tengerpartokon;
- kénes gáznak kitett helyek, mint például a forró források területei;
- savas vagy lúgos gőzzel telített helyeken;
- nagy feszültségigadozással járó helyeken, például gyárakban;
- járműveken és hajókon;
- elektromágneses hullámokat generáló gépekkel ellátott helyeken;
- olyan helyeken, ahol UV-érzékelőket szereltek fel;
- füsttel teli helyeken, például dohányzóhelyiségekben;
- forró és párás környezetű helyeken;
- azokon a helyeken, ahol a beltéri egységet magas mennyezeti mód beállításra és 2/3 utas fűvási mód beállításra kellene állítani;

Villamossági munkák esetén

- **A villamossági munkákhoz**

Ne kísérelje meg az önálló munkavégzést, hanem kérje a márkakereskedő segítségét.

- **Külön áramkört használ a légkondicionáléhoz?**

Ellenkező esetben ez hőképződéshez, tüzesethez vagy meghibásodáshoz vezethet.

- **A sérült huzalozás cseréjét kizárólag szakképzett személy végezheti.**

A veszély elkerülése érdekében ne kísérelje meg az önállóan az újrahuzalozást, kérje a márkakereskedő segítségét.

- **Az egység ellenőrzése előtt állítsa le az egységet, és kapcsolja ki a megszakítót.**

A felhasználók védelme érdekében az elektromos veszély és a mély ultraibolya sugárzás ellen.


Biocid termékkel kezelt alkatrész	Gyantaszűrő légszűrő
Hatóanyag	Ezüst foszfát üveg
Tartalom	< 0,02 %
CAS-szám	308069-39-8
Hatóanyag funkciója	Antivirális és antibakteriális hatás
Biztonsági információk	RoHS-megfelelőség, nem toxikus és nem korrozív Nincsenek konkrétan ajánlott egyéni védőeszközök A selejtezést az anyag selejtezését szabályozó kormányzati és jogi előírásokkal összhangban kell elvégezni. Szobahőmérsékleten tárolandó. Szemmel történő érintkezés - mossa ki vízzel Bőrrel történő érintkezés - mossa le vízzel; elvileg nem befolyásolja a bőrt Belégzés - nincs jelezve konkrét veszély

Biocid termékkel kezelt alkatrész	Szerkezet
Hatóanyag	Polihexametilén biguanid hidroklorid
Tartalom	20 - 25 %
CAS-szám	32289-58-0
Hatóanyag funkciója	Biocid termék
Biztonsági információk	Akut toxicitás (szájon át): 4. kategória Akut toxicitás (belégzés): 2. kategória Szemirritáció: 1. kategória Bőrirritáció: 1B kategória Bőrirritáció okozása: 1B kategória Specifikus célszervi toxicitás: 1. kategória Akut toxicitás vízi környezetben: 1. kategória Krónikus toxicitás vízi környezetben: 1. kategória Veszélyjelző mondatok: H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H351 Feltehetően rákot okoz. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Szemmel történő érintkezés - mossa ki bő vízzel, orvosi ellátás szükséges Bőrrel történő érintkezés - vegye le a szennyezett ruhát, mossa le bő vízzel Belégzés - vigye a beteget friss levegőre, forduljon orvoshoz Lenyelés - tisztítsa ki a száját vízzel, majd utána igyon sok vizet A helyi nemzeti előírásokkal összhangban, veszélyes hulladékként kell kiselejtezni. Nem szabad engedni, hogy a termék lefolyókba, vízfolyamokba vagy a talajba kerüljön.




Biocid termékkel kezelt alkatrész	Szerkezet
Hatóanyag	Didecildimetilammónium klorid
Tartalom	45 - 55 %
CAS-szám	68424-95-3
Hatóanyag funkciója	Biocid termék
Biztonsági információk	Égési sérüléseket okoz. Lenyelve ártalmas. A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlatoknak megfelelően kezelendő. Korrozív, gyúlékony Belégzés - vigye a beteget friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz. Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, végezzen mesterséges lélegeztetést Bőrrel történő érintkezés - bőrrel történő érintkezés után azonnal mossa le bő szappanos vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz. Azonnal vegye le az összes szennyezett ruhát Szemmel történő érintkezés - azonnal öblítse ki a szeme(ke)t bő vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz. Lenyelés - azonnal forduljon orvoshoz. Öblítse ki vízzel a száját, és utána igyon sok vizet. Ne próbálja erőltetni a hányást, csak ha az orvos erre utasítja. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon keresztül A helyi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni. Forduljon a hulladékkezelő vállalathoz.

Az alkatrészek megnevezése és funkciói



Sarokfedél működési kijelzővel



■ Az UV gőzölő légtisztító egységhez nem tartozik távirányító.

Az UV gőzölő légtisztító egység a beltéri egység működése közben tisztítja a levegőt.

Kezelési utasításokért lásd a távirányító kezelési útmutatóját.

Tekintse meg normál működés közben a vezetékes távirányító kijelzőjén látható légtisztítási ikont.

A vezeték nélküli távirányító kijelzőjén nem látható a légtisztítási ikon (ilyen esetben kövesse a sarokfedélen található üzemeltetési kijelzőn látottakat).

■ Amikor eljön a szűrőcsere ideje, a vezetékes távirányító kijelzőjén megjelenik a szűrő jele. Vezeték nélküli távirányító esetén a szűrő jele a vevőegység díszítőlapján jelenik meg).

■ A rendszer az UV gőzölő légtisztító egység esetleges meghibásodását a vezetékes távirányító kijelzőjén jelzi. Vezeték nélküli távirányító esetén a rendszer az UV gőzölő légtisztító egység esetleges meghibásodását a vevőegység díszítőlapján jelzi.

■ Ha hibaüzenet jelenik meg, végezze el az ellenőrzést az UV gőzölő légtisztító egység és a vezetékes vagy vezeték nélküli távirányító kezelési útmutatójának megfelelően.

A részletekért tekintse meg a vezetékes vagy vezeték nélküli távirányító telepítési és kezelési útmutatóját.

Az UV gőzölő légtisztító egység-készlet hibái nem láthatók a Sky légkezelő egységekhez való Onecta alkalmazásban.

Ilyen esetben a vezetékes vagy vezeték nélküli távirányító kijelzőn megjelenített hibákat kell megtekinteni.

A kezelés módja

Kezelés előtt ellenőrizendő

- Megfelelően telepítették a redős szűrőt és a védőhálót?
(Ha a redős szűrőt és a védőhálót nem telepítették megfelelően, akkor nem az UV gőzölő légtisztító egység nem fog jól működni.)
- Megfelelően szerelték fel a beltéri egység légszűrőjét?

A kezelés módja

Előkészületek	Kapcsolja be a légkondicionáló megszakítóját.
1	Kapcsolja be a légkondicionálót. (Kezelési utasításokért lásd a távirányító kezelési útmutatóját.)

MEGJEGYZÉSEK

- Az UV gőzölő légtisztító egység a légkondicionáló működése közben tisztítja a levegőt.
(A légtisztítás CSAK VENTILÁTOR üzemmódban is LEHETSÉGES).
- A levegő hatékony tisztítása érdekében az UV gőzölő légtisztító egységet úgy tervezték, hogy ciklikusan működjön (egy napi ciklusban az UV gőzölő légtisztító egység 6 órán át működik, 3 óra működési idő -> 3 óra kikapcsolás -> 3 óra működési idő).
- Az UV gőzölő légtisztító egység telepítése után módosítható a beltéri egység levegőmennyisége, teljesítménye és működési hangja.
- A redős szűrő legfeljebb 12 hónapig (2500 óra) használható. A redős szűrő élettartama a helyiség körülményeitől függően változhat. Előfordulhat, hogy a redős szűrőt gyakrabban kell cserélni olyan helyiségekben, ahol sok szennyezőanyag található (füst, háziállatok, forgalmas területek...).
- A redős szűrőt NEM LEHET mosással felújítani.

Tisztítás és ápolás

NAPI ÁPOLÁS

- A készülék kinyitása előtt olvassa el a szervizkönyvét.
- A légszűrő és a szívórács tisztításának részleteit a beltéri egység kezelési útmutatójában találja.
- Ha a védőhálót vagy a pliszírozott szűrőt ki kell nyitni vagy el kell távolítani karbantartás céljából, kérjük, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a kapcsolattartó központhoz. (Lásd a hátlapon.)



FIGYELMEZTETÉS

- Ellenőrzéskor feltétlenül állítsa le a berendezést, és kapcsolja ki az árammegszakítót.
Ellenkező esetben ez áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT

- Ne nyissa fel, és ne távolítsa el a védőhálót és a redős szűrőt.
Ellenkező esetben ez az UV gőzölő légtisztító egység meghibásodásához vezethet.
Ha karbantartásra vagy más hasonló munkára van szükség, kérje a márkakereskedő vagy a kapcsolattartó központ segítségét. (Lásd a hátlapon.)



TILOS

- Ne mossa ki vízzel az UV gőzölő légtisztító egységet.
Ellenkező esetben ez rövidzárlat okozta áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.



NE
NEDVESÍTSE
BE

- Az egység külső felületét puha, száraz törülköhával tisztíthatja, ne használjon hígítót, se benzint.
Ellenkező esetben ez repedéshez, elszíneződéshez vagy meghibásodáshoz vezethet.



- Vigyázzon az állványra, amikor a magasban dolgozik.
Az instabil állványzat zuhanás- és botlásveszélyes, így sérülést okozhat.



Emellett lásd a beltéri egység kezelési útmutatóját.

Az alábbi esetek nem jelentenek problémát.

Előjel	Ok
A készülék sziszegő és recsegő hangokat hallat	A gőzölő egység sziszegő és recsegő hangokat hallat.
Kellemetlen szagok	A légkivezetésből kellemetlen szagok terjengnek.
Elszíneződött a szűrő	A redős szűrő elsárgult.
A kék LED-égő nem kapcsol be	A kék LED-égő működés közben kikapcsol.
Nem biztos abban, hogy van UV-sugárzás	Az UV-sugarak szabad szemmel nem láthatók.
Mély vagy zümmögő működési hang keletkezik	A mély vagy zümmögő működési hang az UV gőzölő légtisztító egység felszereléséből adódik.
A sarokfedélen lévő, működési kijelzővel ellátott kijelző folyamatosan villog	Akkor is folyamatosan villog, ha a működése leállt.
Az UV egység vagy a gőzölő egység nem működik	Az UV egység vagy a gőzölő légtisztító egység a légkondicionáló működése közben tisztítja a levegőt.

Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szolgáltatást igényelne.

Előjel	Ok	Intézkedések
Teljes leállítás	A hálózati megszakítót ki lehet kapcsolni.	- Ha a megszakító markolata KI állásban van, kapcsolja be. - Ha a megszakító markolata KIOLDÁS állásban van, forduljon a márkakereskedőhöz, és ne kapcsolja be a készüléket.
	Előfordulhat áramkimaradás.	Az áramellátás helyreállása után működtesse újra.
Rossz légáramlás és zaj	A légszűrő eltömődhet és elszennyeződhet.	Tisztítsa ki a szűrőt. (Lásd a beltéri egységhez mellékelt kezelési útmutatót.)
	A redős szűrő eltömődhet és elszennyeződhet.	Cserélje ki a redős szűrőt. (Lásd a(z)  oldalon.) A cserék időközét lásd a(z)  oldalon.

- Ha a készülék működés közben hibát jelez, az UV gőzölő légtisztító egység automatikusan leáll. (A légkondicionáló továbbra is üzemel.)
- Amennyiben a probléma a fentiek ellenőrzését követően továbbra is fennáll, ne próbálja önállóan megjavítani, hanem vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel.
Ha felveszi a kapcsolatot a márkakereskedővel, adja meg a terméktípus nevét és az előjeleket. A terméktípus neve a terméktípus adattábláján látható (Lásd a(z)  oldalon).

KEZELÉS

KARBANTARTÁS

EGYÉB

Hibaelhárítás

Az alábbi esetekben vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel.

FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben rendellenesség lépne fel (például égett szagot érez), azonnal állítsa le a berendezést, és kapcsolja ki az árammegszakítót.
Ha továbbra használják az egységet a rendellenesség mellett, az meghibásodáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet. Forduljon a márkakereskedőhöz.



Előjel	Ha elvégezte az alábbi lépést, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel
Egy biztonsági eszköz, például a hálózati biztosíték, a megszakító vagy a földkábeles megszakító kioldásra került.	Szakítsa meg az áramellátást.
A váltókezelő működése nem megbízható.	Szakítsa meg az áramellátást.

Választható tartozékok

A termékhez választható cseretartozékok kaphatók.
A részletekért vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőtől vagy a kapcsolattartó központtól.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne telepítse önállóan a külön árusított választható tartozékokat.
Kizárólag a gyártó által meghatározott választható tartozékokat használja!
A helytelen telepítés meghibásodáshoz, vízszivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.
A telepítést kérje a márkakereskedőnél vagy a kapcsolattartó központnál. (Lásd a hátlapon.)



TILOS

Választható cseretartozékok

Termék neve	Alkatrészszám
Redős szűrő	BAF55A125
UV egység	3F725961-1
Gőzölő egység	EST2R55-3A

Rendeljen opcionális cserekiegészítőket a márkakereskedőtől vagy az alkatrészekért felelős kapcsolattartó központ munkacsoportjától.

Műszaki adatok

Terméktípus neve	BAEF125AWB	
Áramellátás	Egyfázisú, 220-240V 50Hz / 220V 60Hz	
Termék neve	UV gőzölő légtisztító egység	
Külső méretek (mm)	Magasság	100
	Szélesség	840
	Mélység	840
Energiafogyasztás (W)		6
A termék tömege (kg)		12

Vevőszolgálat



FIGYELMEZTETÉS

- **Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne javítsa!**
Ellenkező esetben ez meghibásodáshoz, vízzzivárgáshoz, áramütéshez vagy tűzesethez vezethet.
Ezekre a munkákra a kereskedőt kérje fel!



TILOS

- **Ne telepítse önállóan!**
A helytelen telepítés meghibásodáshoz, vízzzivárgáshoz, áramütéshez vagy tűzesethez vezethet.
Ezekre a munkákra a kereskedőt kérje fel!



TILOS

■ Ha javítást kér, az alábbi adatokat szükséges megadnia.

- Terméktípus neve
- Sorozatszám és telepítés dátuma
- A lehető legrészletesebben
(a távirányító kijelzőjén megjelenő információkkal együtt)
- Az Ön neve, címe, telefonszáma

■ Ha bizonytalan

A vevőszolgálatért vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőtől vagy a kapcsolattartó központtól.

■ Javítás

Vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőtől vagy a kapcsolattartó központtól.
Amennyiben a működőképesség javítással biztosítható, a vásárló kérésére díjmentesen biztosítjuk a javítást.

■ A funkcionális alkatrészek megőrzési ideje csere céljából

A javításra szoruló funkcionális alkatrészek a termék működőképességének fenntartásához szükséges alkatrészeket jelentik.
A vállalat a gyártás megszűnését követően 9 évig megőrzi az UV gőzölő légtisztító készülék javításához szükséges funkcionális alkatrészeket.

■ Karbantartási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlás

Ha több évszakon át használja az UV gőzölő légtisztító egységet, a készülék teljesítménye romolhat, mivel a belseje szennyeződik.
A vállalat azt javasolja, hogy kössön (díjköteles) karbantartási szerződést, mivel a készülék szétszerelése és belső tisztítása speciális szaktudást igényel.

■ Iránymutatás az ellenőrzési és karbantartási ciklushoz

[Ne feledje, hogy a karbantartási ciklus nem a jótállási időszaknak felel meg.]

- **A készülék kinyitása előtt olvassa el a szervizkönyvét.**

Az 1. Táblázat az alábbi használati körülményeket feltételezi.

- (1) Rendes használati feltételek gyakori működés és leállás nélkül.
(Bár ez a terméktípustól függ, rendes használat során a készülék normál esetben legfeljebb 6 alkalommal indul és áll le óránként.)
- (2) A termék üzemideje feltételezhetően 10 óra/nap, 2500 óra/év.

- 1. táblázat. Az „ellenőrzési ciklusok” és a „karbantartási ciklusok” listája

Főbb alkatrész neve	Ellenőrzési ciklus	Karbantartási ciklus [Csere vagy javítás]
Nyomtatott áramköri kártya	1 év	25 000 óra

1. MEGJEGYZÉS. Ez a táblázat a legfontosabb alkatrészeket sorolja. A részletekért ellenőrizze a karbantartási szerződésnek megfelelően.
2. MEGJEGYZÉS. Ez a karbantartási ciklus jelzi a karbantartásig hátralévő azt hozzávetőleges időtartamot, amellyel a termék hosszú és biztonságos használata még biztosított.
Vegye alapul ezt az információt a karbantartások megfelelő megtervezéséhez (a karbantartási költségek és egyéb költségekhez).
A karbantartási szerződés részleteitől függően az ellenőrzési és karbantartási ciklusok a táblázatban megjelöltekénél rövidebbek is lehetnek.
3. MEGJEGYZÉS. A "karbantartási ciklust" és a "csereciklust" le kell rövidíteni, ha a használati feltételek (hosszú üzemidő, a működés közbeni gyakori leállás stb.) vagy a használati környezet (magas hőmérséklet, magas páratartalom stb.) erősen kedvezőtlené válnak. A részletekért vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőtől vagy a kapcsolattartó központtól.

Garancia és vevőszolgálat

■ Útmutató a fogyóalkatrészek csereciklusához

[Ne feledje, hogy a csereciklus nem a jótállási időszaknak felel meg.]

- 2. táblázat. A „csereciklusok” listája

Főbb alkatrész neve	Ellenőrzési ciklus	Csereciklus
Redős szűrő	6 hónapig	1 év
UV egység	1 év	7 év
Gőzölő egység		7 év
Biztosíték		10 év

1. MEGJEGYZÉS. Ez a táblázat a legfontosabb alkatrészeket sorolja. A részletekért ellenőrizze a karbantartási szerződésnek megfelelően.
2. MEGJEGYZÉS. Ez a csereciklus jelzi a cseréig hátralévő azt hozzávetőleges időtartamot, amellyel a termék hosszú és biztonságos használata még biztosított.
Vegye alapul ezt az információt a karbantartások megfelelő megtervezéséhez (az alkatrész cseréjét és egyebeket érintő költségvetéshez).
3. MEGJEGYZÉS. Az UV-lámpa és a gőzölő egység csereciklusa az üzemórák számától függ.

■ Áthelyezés és ártalmatlanítás

Ha az UV gőzölő légtisztító egységet költözés vagy egyéb okok miatt áthelyezi, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a kapcsolattartó központhoz, mivel ez speciális szaktudást igényel.

- A termék ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el.

JEGYZET

EGYÉB

JEGYZET



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



A kétdimenziós vonalkód egy
gyártási kód.

3P701969-10A M22N116 (2306) HT